

RLS e RSU n°84

Datore di Lavoro Responsabile Area Livorno
Ing. Stefano Romanazzi
fax 855-606

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro
Ing. Eraldo Degl'Innocenti
fax 855-368

Oggetto : Sicurezza nei luoghi di lavoro: ristrutturazione palazzina 303 Livorno.

In relazione ad alcune segnalazioni pervenuteci, al sopralluogo già effettuato dal RLS in data 12-12-08, al verbale del 16-12-08 tra la Società Trenitalia Divisione Cargo Livorno e RLS/RSU riguardante l'utilizzazione e l'accessibilità alla nuova palazzina 303 sita in via Provinciale Pisana 282 a Livorno, considerato che ancora non si sono avuti riscontri positivi, in data 28-01-09, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo dal RLS e RSU84, dove si è constatato quanto segue:

la strada che porta all'ingresso degli uffici, è con attraversamento dei binari e presenta diverse sconessioni, buche, ed è priva di asfaltatura regolare, inoltre manca la delimitazione a strisce bianche prevista per gli attraversamenti a raso.

L'ingresso lato piazzale si trova all'interno del cantiere edile che sta completando i lavori, quindi dovrebbe essere vietato l'accesso ai non addetti.

L'ingresso laterale prospiciente i binari dei treni in manovra, non presenta alcuna protezione o barriera che consenta la totale indipendenza fra il percorso/entrata delle persone ai luoghi di lavoro ed i binari per le manovre dei treni.

In considerazione di quanto sopra detto le due uscite di sicurezza perdono completamente le loro caratteristiche in caso di pericolo.

Al piano terra l'ufficio detto C.D. 303 presenta evidenti segni di umidità sulla parete lato finestra dal pavimento fino a circa 1.5 metri con distacco di intonaco.

Sempre al piano terra l'ufficio del Resp. Qualità e l'ufficio adiacente, per la parete a loro in comune in prossimità del soffitto lato finestra ci sono infiltrazioni di acqua.

I bagni non sono dotati di riscaldamento, i lavabi non sono separati tra uomini e donne. Wc e lavabi risultano in numero insufficiente rispetto alle persone presenti contemporaneamente in servizio.

Mancano per il personale di macchina di Livorno locali idonei per l'attività lavorativa, quali la sala di attesa, spogliatoio, armadietti, bagni, docce, ecc. in ottemperanza al DLgs 81/2008, Dpr 303/56 art. 40, al CCNL art. 44 e 45.

Al primo piano dove non sono stati ancora ultimati i lavori, vi è un uso promiscuo degli ambienti fra operai del cantiere e gli impiegati.

Al tetto angolo piazzale manca discendente per la raccolta acqua piovana, che provoca un forte scroscio d'acqua in direzione del passaggio pedonale.

Quanto sopra per segnalarvi il notevole stato di rischio in cui vengono a trovarsi i lavoratori che devono recarsi al posto di lavoro nel deposito locomotive di Livorno, e della necessità di un vostro immediato intervento per ripristinare quelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi e normative in vigore. In caso di mancato e immediato riscontro oggettivo, saremo costretti a richiedere l'intervento degli organi di vigilanza competenti.

Distinti saluti

Grosseto, 30 gennaio 2009

RLS Ceccherini Pierpaolo

Il coordinatore RSU Consiglio Giuseppe