



Filippo CUFARI

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro
c/o TRENITALIA spa - DPR - Direzione Regionale Toscana



2 ottobre 2009

Dormitori_Firenze_RichiestaInterventoASL_2ottobre2009.doc

**Allegato
e-mail**

Al dr. Giuseppe PETRIOLI
c/o Organo di Vigilanza e di Controllo (DLgs 81/2008)
c/o U.F. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Via di San Salvi, 12 - 50100 Firenze (FI)
Tel.: 055/6263720

E p.c: al responsabile della Direzione Regionale Toscana - TRENITALIA spa
via Spartaco Lavagnini, 58 - FIRENZE
fax 055235 3953

al signor Lodovico PAGANO
responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi nei luoghi di lavoro
Direzione Regionale Toscana - Produzione - via Spartaco Lavagnini, 58 - FIRENZE

Al referente SA 8000: m.bava@trenitalia.it

RSU 64 TMR Toscana - FIRENZE

Altri RLS del centro-nord Italia

Ai lavoratori

Oggetto: degrado delle condizioni igienico-sanitarie ferrotel di Firenze Romito.
Mancanza acqua potabile.

La presente per segnalare che nel ferrotel di via del Romito, 7 in Firenze, utilizzato anche dai macchinisti della DR Toscana (Trenitalia spa) come dormitorio, da oltre un mese manca l'acqua potabile, contrariamente a quanto previsto dalle norme vigenti (allegato IV DLgs 81/2008 e Regolamento edilizio del comune di Firenze). Nel tentativo di ovviare all'inconveniente, Ferservizi - il soggetto che gestisce la struttura - distribuisce ai frequentatori bottigliette d'acqua naturale (vedi allegato alla email a voi diretta e che include anche la presente).

Inoltre, la struttura in oggetto presenta:

- mancanza di bidet o servizio equivalente (il terminale fisso della doccia annessa al bagno delle singole stanze non può essere considerato tale poiché il suo utilizzo costringe i frequentatori a sottoporsi ad una doccia completa anche quando non necessaria) nella quasi totalità delle stanza;
 - mancanza di zanzariere;
 - coperte (simil-piumoni) in materiale completamente sintetico che provoca sudorazione;
 - dimensioni esigue di gran parte della stanze che misurano m 3 x 1,8 alla quale deve essere sottratta la superficie del bagno annesso (m 2,8 x 0,7; su tale superficie sono ricavati w.c., lavabo e piatto doccia).
- Inoltre ci sono dei dubbi sulla reale manutenzione dei filtri delle apparecchiature per l'aria condizionata.

Gran parte delle carenze di cui sopra erano già state da me segnalate al datore nel 2004 e, recentemente, da diversi lavoratori ed anche dal RLS Domenico Loparco, con lettera indirizzata anche a codesta ASL.

Per quanto sopra si chiede un urgente intervento dell'organo di vigilanza, mentre al dato che ci legge p.c., chiedo di sospendere immediatamente l'utilizzo della struttura in oggetto, inviando i lavoratori interessati presso strutture alberghiere in città, così come accaduto a me il giorno 29 settembre u.s. quando, presentatomi al gestore delle risorse umane questi, sentite le mie rimostranze, ha disposto che utilizzassi l'albergo "S. Giorgio" in città.

Stanti le condizioni di degrado di cui sopra, non potrà che essere legittimo l'eventuale rifiuto dei lavoratori ad usufruire della citata struttura.

Cordiali saluti

AiFOS

Per contatti:

Filippo CUFARI - piazza della Vittoria, 45 - 57125 LIVORNO Fax: 1786050311
email: filippocufari@macchinisticuri.info

Cell: 3138272934