



Filippo CUFARI

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro
c/o TRENITALIA spa - DPR - Direzione Regionale Toscana



12 aprile 2010

Antincendio_Dormitorio_Grosseto_12apr2010.doc

VV.F. - Comando Provinciale Grosseto
Via Paolo Carnicelli, 2 - 58100 (GR)
tel.0564444444 - fax 0564455900

ASL 9 Grosseto
v.le Cimabue, 109 - 58100 GROSSETO
tel. 0564485650 - fax 0564485661

E p. c.: alla signora Barbara Masi
Referente Ferrotel Grosseto – Ferservizi spa
Via Salvagnoli,1 50129 Firenze
Tel. 05546824311 – cell. 3357679576 - b.masi@ferservizi.it

Oggetto: presunto degrado dell'impianto antincendio del ferrotel di Grosseto.

La presente per segnalare che, in qualità di RLS, sono venuto a conoscenza, in via del tutto informale, che la struttura in oggetto (la cui gestione è affidata a Ferservizi spa. Vedi referente in indirizzo) sita in Grosseto in via Verga n° 34, sarebbe volutamente sottoutilizzata (non oltre 25 posti letto rispetto a quelli normalmente disponibili) a seguito di un presunto degrado al sistema antincendio.

Sulla base del Decreto Ministero dell'Interno 9 aprile 1994 (*"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere."*), il ferrotel in oggetto ritengo sia stato classificato, all'origine, come *"...attività con capienza superiore a venticinque posti letto..."* e, per questo, soggetto all'applicazione del Titolo II del citato DM, ex art. 3, anziché il Titolo III (*"...attività con capienza sino a venticinque posti letto..."*) il quale, peraltro, sancisce che nelle attività in esso rientranti, devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17 del citato DM. E' possibile che il degrado sopra accennato riguardi il *"...sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio..."*, già attivo nel ferrotel di Grosseto (da cui i limiti del Titolo II) e, forse, ora inattivo (da cui i limiti del Titolo III).

In realtà – come sembra aver chiarito anche la lettera circolare del Min. Interno 20 maggio 1994 N. P 1226/4122/1 – la struttura in oggetto è nata come soggetta all'applicazione del Titolo II DM 9.4.1994 – in conseguenza del quale è sicuramente soggetta ai controlli (6 anni) previsti dal DM 16 febbraio 1982; d'altronde sono convinto che, a suo tempo, per l'esercizio dell'attività il proprietario della struttura in oggetto abbia richiesto (ed ottenuto) dal Comando Provinciale dei VV.F. il Certificato di Prevenzione Incendi consono alla reale attività esercitata (cioè di poco meno di 100 posti letto) in quel momento, impegnandosi – ex art. 15.5 DPR 29 luglio 1982 - *"...a curare il **mantenimento dell'efficienza dei sistemi**, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi..."*. Sono altresì convinto che al Comando Provinciale dei VV.F. di Grosseto, stante il presunto degrado sopra descritto, in caso di opportuni controlli, *"...accertata la inosservanza di norme o **la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza...**"*, non resti che comunicare *"...i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti..."* (ex art. 16 DPR 29 luglio 1982).

Se le ipotesi sopra formulate risultassero corrette, quanto attuato nella struttura in oggetto (fino ad oggi capace di contenere fra 50 e 100 posti letto) corrisponderebbe ad un degrado **non consentito** dei livelli di sicurezza, sulla base di quanto disposto dall'art. 2087 C.C., norma prevenzionale di chiusura.

Per quanto sopra chiedo al Comando Provinciale VV.F. Di Grosseto (organo di vigilanza in materia, ex art. 13 DLgs 81/2008) ed alla ASL 9 di Grosseto in indirizzo di verificare se nel ferrotel di Grosseto, allo stato attuale, siano rispettate le norme di sicurezza antincendio poste a tutela dei lavoratori poiché, in caso contrario, questi dovrebbero astenersi dal soggiornarvi onde evitare pericoli per la propria incolumità.

Cordiali saluti.

Per contatti:

Filippo CUFARI
piazza della Vittoria, 45 – 57125 LIVORNO
Fax: 1786050311 - Cell: 3138272934
email: filippocufari@macchinisticuristi.info