

RLS e RSU n°84

Responsabile Area Livorno
Ing. Stefano Romanazzi
fax 855-606

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro
Ing. Eraldo Degl'Innocenti
fax 855-643

Oggetto : Sicurezza nei luoghi di lavoro: ferrhotel di Grosseto.

In relazione ad una segnalazione pervenutaci, riguardante la chiusura per guasto della porta dell'uscita di sicurezza del ferrhotel di Grosseto, in data 23-04-08, dopo sopralluogo abbiamo constatato che:

al secondo piano, corridoio lato Roma la porta dell'uscita di sicurezza, è effettivamente inservibile, perché ha il telaio di sostegno smurato, pertanto la porta è bloccata chiusa, segnalata sul posto da nastro bianco, nel tentativo di impedirne l'avvicinamento e l'apertura, risulta che tale stato di fatto dura da diversi mesi;

al piano terra, locale dei custodi/refettorio, la porta dell'uscita di sicurezza ha un cardine rotto che ne pregiudica l'utilizzo;

in tutti i piani del ferrhotel, nei corridoi le bocchette/rubinetti dell'impianto idrico per l'estinzione incendi, non sono state collegate né alle manichette né alla lancia per la regolazione del getto;

nel locale seminterrato dove sono posti i serbatoi dell'acqua per l'impianto antincendio, su sedici serbatoi solo quattro o cinque sembrano efficienti, in quanto gli altri sono o scollegati o con evidenti segni di corrosione e ossidazione fino alla perforazione dei raccordi;

al piano terra nel locale dove è posto l'impianto di comando e controllo rilevazione incendi, la centralina (tipo Siemens FC10) è parzialmente guasta per la segnalazione continua di principio d'incendio in tutto il terzo piano;

l'illuminazione del piazzale d'ingresso del dormitorio, risulta insufficiente in quanto su nove pali d'illuminazione ne funzionano solo quattro;

il marciapiede che contorna il ferrhotel, lato Livorno dalla parte dell'ingresso, presenta la rottura di un vetro cemento posto come pozzo luce dei locali sottostanti con un alto rischio di caduta.

Quanto sopra per segnalarvi il notevole stato di rischio in cui vengono a trovarsi i lavoratori che fruiscono del ferrhotel di Grosseto ed i dipendenti stessi addetti al ferrhotel, e della necessità di un immediato intervento per ripristinare quelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi e normative in vigore. In caso di mancato riscontro oggettivo, saremo costretti a richiedere l'intervento degli organi di vigilanza.

Cordiali saluti

Grosseto, 28 aprile 2008

RLS/RSU 84 Collegi Condotta

RLS Ceccherini Pierpaolo
RSU Consiglio Giuseppe