

23 febbraio 2005

All'Organo di Vigilanza e di Controllo (dlgs 626/94)
c/o U.O. Igiene e Salute nei luoghi di Lavoro
via della Bastia, 12
LIVORNO
fax 0586223961

p.c. All'ing. Eraldo Degl'Innocenti
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi nei luoghi di lavoro
c/o TRENITALIA s.p.a. - Divisione CARGO – ITC Livorno
piazza Dante, n° 59 – LIVORNO
fax 368

p.c. All'ing. Franco PIRAZZINI
Responsabile (ex dlgs 626/94) Divisione CARGO – Zona territoriale Centro/Nord
BOLOGNA
fax 921 6213

p.c. All'ing. Francesco Costantino
Responsabile Stabilimento Impianto Trazione Cargo
piazza Dante, n° 59 – LIVORNO
fax 606

Oggetto: condizioni igieniche stanza pdm in Livorno C.le.

Con la presente intendo sollecitare un sopralluogo presso la stanza di sosta del personale di macchina di Trenitalia spa, sita nella stazione di Livorno C.le; la stanza in questione è l'ultima del fabbricato viaggiatori, alla quale si accede entrando direttamente in stazione, portandosi sul primo marciapiede.

Il vostro intervento è richiesto a causa delle precarie condizioni igieniche dei locali in oggetto. Dopo una mia comunicazione al datore di lavoro in data 14.12.2004 in allegato, mi è stato risposto con lettera datata 22.12.2004, che dopo un sopralluogo con la società Centostazioni S.p.A era stato predisposto un piano di intervento in tempi stretti e che per la metà di gennaio era indetta una riunione tesa a definire la qualità degli arredi.

Non so se vi è stata detta riunione, di certo è che in qualità di RLS non sono stato interpellato in proposito.

Nemmeno so, se per la mia segnalazione, ma al momento è stato solo approntato un ritinteggiamento del locale nonché il ripristino dell'illuminazione.

Per il resto della situazione è da segnalare:

1. la mancanza di servizi igienici, per cui il personale è costretto a ricorrere altrove;
2. la mancanza, come arredamento, di suppellettili primari (tavoli e sedie ,quelle che ci sono versano in condizioni usurate e pericolose);
3. in caso di condizioni atmosferiche avverse la stanza è sede di allagamento come successo in data 26 ottobre u.s. a seguito appunto di un violento temporale;
4. la mancanza di acqua potabile (anche la fornitura di quella non potabile è stata soppressa), di detergente carta per asciugarsi, in contrasto col DPR 303/56, art. 36;
5. forti infiltrazioni di natura incerta lungo alcune pareti della zona di sosta e della stanza di allocazione degli armadietti;

6. inesistenza di un sistema di eliminazione delle zanzare, ancora presenti, e per la quale, ma vanamente, avevo chiesto una immediata disinfestazione ai sensi del DPR 303/56, artt. 14 e 15;
7. inefficienza, in estate, del sistema di condizionamento dell'aria, del quale comunque si ritiene inutile e dispendioso quello presente;
8. mal funzionamento della porta di entrata dei locali, la quale non garantisce la chiusura automatica;
9. la mancanza di supporti logistici (armadietti) idonei, come previsto da C.C.N.L. e DPR 303/56 art.40.

Faccio presente che sempre la stanza in riferimento è stata più volte oggetto di altre segnalazioni tra cui quella in data 02.04.2001.

Nel programmare il sopralluogo richiesto, prego codesto ufficio Igiene di concordare con me la data dello stesso, così da poter essere presente.

Cordiali saluti

Salvatore Vittoria

Allegati:

1. lettera al datore di lavoro datata 14.12.2004
2. lettera di trenitalia resp. Divisione cargo datata 22.12.2004