

**20 Luglio 2005**

***Allegato  
e-mail***

All'Organo di Vigilanza e di Controllo (dlgs 626/94)  
c/o U.O. Igiene e Salute nei luoghi di Lavoro  
via della Bastia, 12  
LIVORNO  
fax 0586223961

p.c. All'ing. Eraldo Degl'Innocenti  
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi nei luoghi di lavoro  
c/o TRENITALIA s.p.a. - Direzione Generale Operativa Logistica Area Livorno  
via P.Pisana n° 282 – LIVORNO  
fax 368

p.c. Giancarlo Pancaldi  
Responsabile Direzione Generale Operativa Logistica Area Livorno  
piazza Dante, n° 59 – LIVORNO  
fax 606

Oggetto: Pulizie cabine di guida rotabili.

Con la presente intendo sollecitare un sopralluogo alle cabine di guida dei rotabili della Direzione Generale Operativa Logistica Area Livorno (ex Impianto Trazione Cargo) presso il Deposito Locomotive sito in Livorno alla via Provinciale Pisana n.282.

Come già segnalato al Datore di lavoro, con una mia missiva in data 04 aprile c. a., la situazione di cui all' oggetto è divenuta sempre più critica soprattutto dal punto di vista igienico.

Dal poco che son venuto a conoscenza le locomotive vengono pulite o su nostra richiesta tramite annotazioni sui libri di bordo, oppure automaticamente dopo visite di routine da parte dell'officina.

Nonostante ciò come ripeto della situazione non se ne riesce a venirne a capo.

Le rare volte che si trova una locomotiva con la cabina di guida abbastanza pulita ,non lo è mai del tutto, perché ad esempio, non viene mai eliminato quel pulviscolo ferroso che si deposita sui vetri interni, sul banco di manovra e sulle pareti interne.

Nel programmare il sopralluogo richiesto, prego codesto ufficio Igiene di concordare con me la data dello stesso, così da poter essere presente.

Cordiali saluti

Salvatore Vittoria